

บันทึกหลังการสอน/จัดประสบการณ์

รายวิชา 20106-2015 งานปูนตกแต่งผิว

หน่วยการสอน/จัดประสบการณ์ 1.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานปูน และความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 27/10/2568

ผลการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานปูนและ
สามารถปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

ผู้เรียนบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

เน้นย้ำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมสาธิตพร้อมฝึก

ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุญญารัตน์ ลุนจันทา)

ครูผู้สอน

บันทึกหลังการสอน/จัดประสบการณ์
รายวิชา 20106-2015 งานปูนตกแต่งผิว
หน่วยการสอน/จัดประสบการณ์ 2.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานก่ออิฐประดับ
วันที่ 17/11/2568

ผลการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์

ผู้เรียนสามารถก่ออิฐประดับตามรูปแบบที่กำหนด และมีความเข้าใจ

ขั้นตอนการทำงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

แนวก่ออิฐยังไม่ตรง และระดับไม่สม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ฝึกการขึงเอ็นและใช้ระดับน้ำ พร้อมตรวจสอบงานเป็นระยะ

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุญญารัตน์ ลุนจันทา)

ครูผู้สอน

บันทึกหลังการสอน/จัดประสบการณ์
รายวิชา 20106-2015 งานปูนตกแต่งผิว
หน่วยการสอน/จัดประสบการณ์ 3.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานก่อโค้ง
วันที่ 08/12/2568

ผลการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์

ผู้เรียนสามารถก่ออิฐในรูปแบบโค้ง และเข้าใจหลักการรับน้ำหนักของ
โครงสร้าง

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

การจัดเรียงอิฐยังไม่สมดุล ทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ใช้แบบพิมพ์ช่วย (Template) และสอนเทคนิคการวางอิฐอย่างถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุญญารัตน์ ลุนจันทา)

ครูผู้สอน

บันทึกหลังการสอน/จัดประสบการณ์
รายวิชา 20106-2015 งานปูนตกแต่งผิว
หน่วยการสอน/จัดประสบการณ์ 4.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานแตะตึง
วันที่ 29/12/2568

ผลการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์

ผู้เรียนสามารถฉาบปูนและแตะตึงผิวงานได้ตามรูปแบบที่กำหนด

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

ผิวงานยังไม่เรียบสม่ำเสมอ และลวดลายไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

เพิ่มการฝึกปฏิบัติ และสาธิตเทคนิคการแตะตึงอย่างละเอียด

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุญญารัตน์ ลุนจันทา)

ครูผู้สอน

บันทึกหลังการสอน/จัดประสบการณ์
รายวิชา 20106-2015 งานปูนตกแต่งผิว
หน่วยการสอน/จัดประสบการณ์ 5.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานหินขัด
วันที่ 19/01/2569

ผลการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์

ผู้เรียนสามารถทำงานหินขัดได้ตามขั้นตอน และมีผลงานที่มีความเรียบ

และเงา

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

การขัดผิวไม่สม่ำเสมอ และควบคุมเครื่องมือได้ไม่ดี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ฝึกการใช้เครื่องมือขัดอย่างถูกวิธี และควบคุมระยะเวลาในการขัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุญญารัตน์ ลุนจันทา)

ครูผู้สอน

บันทึกหลังการสอน/จัดประสบการณ์
รายวิชา 20106-2015 งานปูนตกแต่งผิว
หน่วยการสอน/จัดประสบการณ์ 6.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานบุผนัง
วันที่ 02/02/2569

ผลการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์

ผู้เรียนสามารถผนังด้วยวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีความเรียบร้อย

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

แนวการติดตั้งยังไม่ตรง และเกิดช่องว่างระหว่างวัสดุ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ช่วยจัดแนว พร้อมตรวจสอบก่อนติดตั้งจริง

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุญญารัตน์ ลุนจันทา)

ครูผู้สอน

บันทึกหลังการสอน/จัดประสบการณ์
รายวิชา 20106-2015 งานปูนตกแต่งผิว
หน่วยการสอน/จัดประสบการณ์ 7.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานปูพื้น
วันที่ 09/02/2569

ผลการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์

ผู้เรียนสามารถปูพื้นได้ตามแบบ และมีความเข้าใจขั้นตอนการทำงาน

อย่างถูกต้อง

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

ระดับพื้นไม่สม่ำเสมอ และแนวร่องไม่ตรง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ฝึกการตั้งระดับ และใช้ตัวเว้นร่อง (Spacer) เพื่อความแม่นยำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุญญารัตน์ ลุนจันทา)

ครูผู้สอน